

(別表)

東久留米市立学校施設の耐震診断結果

平成28年4月1日現在

学校名	校舎					屋体 (体育館)				
	竣工年	耐震診断実施の有無	診断結果 (Is値)	補強工事	改修後の耐震性能 (Is値)	竣工年	耐震診断実施の有無	診断結果 (Is値)	補強工事	改修後の耐震性能 (Is値)
<小学校>										
第一小学校	S46	有	0.31	改修済	0.73	S42	有	0.16	改築済	—
第二小学校	S44	有	0.34	改修済	0.86	S46	有	0.22	改修済	0.77
第三小学校	S53	有	0.66	改修済	0.76	S47	有	0.22	改修済	0.81
第五小学校	S39	有	0.26	改修済	0.75	S47	有	0.19	改修済	0.75
第六小学校	S41	有	0.27	改修済	0.75	S49	有	0.33	改修済	0.87
第七小学校	S43	有	0.25	改修済	0.79	S47	有	0.22	改修済	0.75
第九小学校	S45	有	0.30	改修済	0.80	S49	有	0.32	改修済	0.87
第十小学校	S47	有	0.34	改修済	0.72	S50	有	0.46	改修済	0.90
小山小学校	S49	有	0.44	改修済	0.78	S50	有	0.46	改修済	0.90
神宝小学校	S50	有	0.29	改修済	0.76	S51	有	0.20	改修済	0.97
南町小学校	S50	有	0.40	改修済	0.71	S51	有	0.20	改修済	0.97
本村小学校	S52	有	0.62	改修済	0.70	S52	有	0.29	改修済	0.72
下里小学校	S52	有	0.61	改修済	0.78	S53	有	0.18	改修済	0.93
<中学校>										
久留米中学校	S43	有	0.25	改修済	0.75	S46	有	0.42	改修済	0.85
東中学校	S38	有	0.31	改修済	0.81	S46	有	0.44	改修済	0.72
西中学校	S43	有	0.29	改修済	0.81	S46	有	0.42	改修済	0.91
南中学校	S47	有	0.38	改修済	0.72	S48	有	0.58	改修済	0.90
大門中学校	S50	有	0.58	改修済	0.75	S50	有	0.51	改修済	0.88
下里中学校	S53	有	0.25	改修済	0.72	S53	有	0.25	改修済	0.78
中央中学校	S59	(新耐震基準建物で対象外)				S59	(新耐震基準建物で対象外)			

■ Is値とは

①建物の強度、②建物形状、③経年劣化の要因から決まる建物の耐震性能を表す指標

■ Is値の目安

$Is < 0.3$	地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
$0.3 \leq Is < 0.6$	地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
$0.6 \leq Is$	地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

「国土交通省告示第184号 (H18.1.25) 別表第六 より」