

市スポーツセンタープール天井不具合について

令和7年6月11日

経年劣化による天井材のたわみや内部の腐食、
欠損等により閉鎖

今後のスケジュール（予定）

- ①天井構造の詳細調査、設計
- ②工期や工法の検討
- ③改修工事
- ④完了検査
- ⑤利用再開

現在着手
令和8年12月下旬
までの予定

※利用再開は未定