

○学童保育所・児童館

測定器 (Radi PA-1000)
(単位: μ Sv/h)

●11月分

施設名	測点場所	測定日	平均測定値		除染日	除染後の測定値		埋設日	埋設後の測定値			
			地上 1m	地上 5cm		地上 1m	地上 5cm		地上 1m	地上 5cm		
前沢第一・第二学童保育所	東側プール側 浸透ます	11月18日		0.102								
	玄関前 浸透ます			0.064								
新川第一・第二学童保育所	北西側雨水浸透ます	11月18日		0.076								
	砂場			0.063								
中央第一・第二学童保育所	北側雨水浸透ますふたの上	11月18日		0.112								
	植え込み汚水ふたの上			0.069								
	職員駐輪場南角 雨どい下			0.093								
上の原学童保育所	玄関前	11月18日		0.071	11月22日							
	第二校庭入口			0.076								
	第二校庭入口北側落葉の上			0.141								
	所舎東側(プール側)通路雨どい下(1)北		0.086	0.281								0.126
	所舎東側(プール側)通路雨どい下(2)中央		0.074	0.253								0.123
	所舎東側(プール側)通路雨どい下(3)南		0.074	0.253								0.124
	(埋設)くぬぎ児童館へ埋設											
学童保育所南沢第一・第二	学童専用門(南側)	11月18日		0.061								
	校庭南西側側溝(ジャングルジム横)			0.076								
金山学童保育所	玄関前側溝	11月18日		0.087								
	砂場			0.093								
滝山第一・第二学童保育所	第二専用門側溝	11月18日		0.096								
	第二南側プラタナスの木の下の笹の中			0.164								
	第一北西側雨水浸透ますの上			0.066								
くぬぎ第一・第二学童保育所	建物南側側溝	11月18日		0.086								
	築山の下(ジャングルジム横)			0.077								
	砂場			0.125								
柳窪第一・第二学童保育所	玄関雨どい下	11月18日		0.106								
	体育館側雨どい下			0.099								
	所舎南東側雨水浸透ますの上			0.097								
小小学童保育所	玄関前貯水槽上	11月18日		0.053								
	北側雨水側溝			0.074								
	所舎・体育館前広場雨水浸透ますの上			0.085								
南町学童保育所	玄関脇雨どい下	11月18日		0.069								
	砂場			0.069								
神宝学童保育所	入口スロープ下雨水側溝	11月18日		0.127								
	西側桜の木の下			0.085								
本村学童保育所	庭 木の下	11月18日		0.093								
	砂場			0.094								
下里学童保育所	北東角雨どい下	11月18日		0.149								
	東南角雨どい下			0.215								
	砂場			0.073								
	玄関前雨どい下			0.145								
くぬぎ児童館	庭 中央	11月18日		0.095	11月18日			11月30日				
	東側雨どい下			0.165								
	砂場			0.087								
	北側雨どい下			0.119								
	屋上東側雨どい上			0.456								0.128
	屋上北側雨どい上			0.461								0.079
	埋設地(物置横) (上の原学童保育所分も埋設)			0.058								0.061
中央児童館	裏門側 浸透ます	11月18日		0.069								
	砂場			0.08								
	屋上西側中央フェンス支柱下			0.178								
子どもセンターひばり	館庭北側 雨水ます	11月18日		0.057								
	保育園側外階段上の側溝			0.068								

館庭中央		0.067				
------	--	-------	--	--	--	--

詳しくは子育て支援課 電話042・470・7735へ。