

○小学校

測定器(Dose RAE2 PRM-1200)
測定器(Radi PA-1000)
(単位: μSv/h)

平成24年1月分

小学校名	測点場所	測定日	平均測定値		除染日	除染後の測定値		埋設日	埋設後の測定値	
			地上 1m	地上 5cm		地上 1m	地上 5cm		地上 1m	地上 5cm
第一小学校	グラウンド	1月31日		0.082						
	砂場			0.083						
	落葉集積所			0.085						
	給食ボイラー庫雨どい			0.17						
第二小学校	グラウンド	1月30日		0.083						
	砂場			0.073						
	落葉集積所			0.083						
	体育館北西側倉庫雨どい			0.059						
第三小学校	グラウンド	1月30日		0.066						
	砂場			0.098						
	畑			0.074						
	体育館東側側溝			0.088						
第四小学校	グラウンド	1月30日		0.065						
	畑			0.067						
	落葉集積所			0.074						
	体育館入口雨どい			0.077						
	理科室北東角雨どい			0.15						
	(埋設)第二校庭北西角(東中分も埋設)			0.05						
第五小学校	グラウンド	1月27日		0.085						
	砂場			0.066						
	校舎南側側溝			0.074						
	体育館棟北側雨どい			0.206						
	落葉集積所			0.075						
	(埋設)給食棟西側			0.056						
第六小学校	グラウンド	1月30日		0.051						
	砂場			0.068						
	落葉集積所			0.095						
	腐葉土			0.085						
	プール付属屋南西角雨どい			0.091						
	(埋設)受水槽南側			0.1						
第七小学校	グラウンド	1月27日		0.079						
	砂場			0.063						
	落葉集積所			0.169						
	給食棟北側側溝			0.096						
	北校舎給食室西側雨どい			0.12						
	飼育小屋裏雨どい			0.069						
	(埋設)学校敷地北西側			0.065						
第九小学校	グラウンド	1月27日		0.083						
	砂場			0.095						
	落葉集積所			0.086						
	東校舎昇降口南側側溝			0.096						
	東校舎北西角雨どい			0.099						
	(埋設)学校敷地北西角			0.074						
第十小学校	グラウンド	1月27日		0.073						
	砂場			0.084						
	畑			0.069						
	学校敷地東側木道脇側溝			0.081						
	プール付属屋雨どい			0.127						
	(埋設)プール北東側			0.071						
	グラウンド		1月27日		0.071					
砂場		0.122								
落葉集積所		0.084								
グラウンド南側側溝		0.07								
プール付属屋西側雨どい		0.149								
(埋設)プール南側		0.086								
神宝小学校	グラウンド西側	1月30日		0.1						
	砂場			0.101						
	畑			0.057						
	自転車置場南側雨どい			0.077						
南町小学校	グラウンド	1月27日		0.083						
	砂場			0.065						
	落葉集積所			0.078						
	北門側溝			0.143						
	体育館渡り廊下北側中央雨どい			0.081						
	体育館渡り廊下南側中央雨どい			0.076						
	(埋設)体育館西側			0.061						
本村小学校	グラウンド	1月27日		0.092						
	砂場			0.076						
	落葉集積所			0.148						
	グラウンド南側側溝			0.147						

下里小学校	グラウンド	1月27日		0.062					
	砂場			0.07					
	落葉集積所			0.069					
	主事室入口雨どい			0.097					
	正門正面渡り廊下北西側 雨どい			0.087					
	正門正面渡り廊下南西側 雨どい			0.091					

(1) 小学校14校、中学校7校の全校を対象に測定しています。

(2) 測定場所が多いため除染した地点のみ掲載しています。なお、除染した地点以外の主な測定結果につきましては、こちらをご覧ください。(小学校、中学校)

(3) 第一小学校、第二小学校、第三小学校、神宝小学校、本村小学校では市の対応基準値(毎時0.24マイクロシーベルト)を超えた測定地点はありませんでした。詳しくは教育部総務課 電話042・470・7775へ。